



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Carátula Expediente

Número: PV-2023-03664426-GCABA-COMUNA13

Buenos Aires, Jueves 12 de Enero de 2023

Referencia: Carátula del expediente EX-2023-03664422- -GCABA-COMUNA13

Expediente: EX-2023-03664422- -GCABA-COMUNA13

Fecha Caratulación: 12/01/2023

Usuario Caratulación: IARA PONZO (IPONZO)

Usuario Solicitante: IARA PONZO (IPONZO)

Código Trámite: MAYE1201A - Peticiones Ciudadanas

Descripción: S/ rehacer vereda y modificación de la posición de las tapas de la Empresa Metrogas SA ubicadas en la calle 2535/39 ya que la altura entre el nivel de vereda y la acera es tan elevado que los auto al salir de la cochera chocan contra las tapas.

Cuit/Cuil: ---

Tipo Documento: DU

Número Documento: 16814993

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: Pulice

Nombres: Marcelo Norberto

Razón Social: ---

Email: marcelo@noeadministracion.com

Teléfono: 49437540

Pais: ARGENTINA

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Departamento: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio: GARAY, JUAN DE AV. 2235

Piso: 7

Dpto: A

Código Postal: 1256

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: S/ rehacer vereda y modificación de la posición de las tapas de la Empresa Metrogas SA ubicadas en la calle 2535/39 ya que la altura entre el nivel de vereda y la acera es tan elevado que los autos al salir de la cochera chocan contra las tapas.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 12 de Enero de 2023

Señores


GCBA - COMUNA 13

P R E S E N T E

De mi mayor consideración:

En Mi Carácter de Administrador y Representante Legal del Consorcio de Propietarios ARCOS 2535/39 presento la siguiente situación/reclamo, a saber : En las ultimas semanas (entendemos desde el GCBA) se realizaron tareas en la cuadra donde se encuentra ubicado el Consorcio, se quitaron/rompieron y rehicieron las cunetas contra los cordones de ambas veredas a todo lo largo de la cuadra desde Monroe hasta Roosevelt y a las nuevas cunetas se les dio mayor profundidad (aumentado la distancia entre el filo superior del cordón de vereda y la acera) por tal motivo y al haber en la vereda del Consorcio Cámaras/Tapas de la Empresa Metrogas SA, (adj fotos) lo que impide darle a la vereda una mayor pendiente, la altura entre el nivel de vereda y la acera es tan elevado que los autos al salir de la cochera golpean/chocan contra las tapas mencionadas de la Empresa METROGAS SA rompiéndolos en la parte baja; sabiendo y habiendo confirmado (verbalmente) en la comuna que no se puede colocar nada en la acera que resuelva esta situación (Ej suplemento rampa salida garaje de PVC o de material) solicito se realicen los trabajos necesarios y convenientes para dar solución o se coordine con la Empresa Metrogas SA y se modifique la posición de las tapas (de forma que se pueda dar pendiente a la vereda) luego se modifique la vereda o se permita en forma excepcional y por lo mencionado la colocación/realización en acera de algún suplemento (PVC o material) que resuelva la situación. Asimismo, se verifica (adj foto) que está roto el cordón de vereda en el frente del edificio, donde se encuentran los remates de los desagüespluviales.

Agradeciendo Vuestra cordial atención y pronta respuesta, me despido y quedo a disposición



Marcelo Norberto Pulice
DNI 16.814.993
Administrador

Email @noeadministracion.com

TE 4943 7540

Se adjuntan: copia de DNI, copia acta designación y 4 Fotos



